



LECCIONES APRENDIDAS EN EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO MARIÑA LUCENSE

GAS NATURAL FENOSA

Carmen Belén Díaz López

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Fotografías: Jose Antonio Arregui Asistente Técnico Ambiental

CONEIA 2015

MADRID, 13 de marzo de 2015





ÍNDICE Y CONTENIDOS

- 1. Reto: La construcción del gasoducto Mariña Lucense
 - Características principales del proyecto
 - Características del entorno
 - Los cruces
- 2. Condicionados autorizaciones
- 3. Cumplimiento de los condicionados
 - Prospecciones previas
 - Seguimiento de las especies del entorno
 - Cruces con cauces
 - Patrimonio
- 4. Conclusiones. Lecciones aprendidas



Reto: La construcción del gasoducto A Mariña Lucense

Reto: La construcción del GTB Mariña Características del proyecto









Características del entorno. Espacios protegidos






gasNatural fenosa

Los cruces







Condicionados de las autorizaciones

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

- 1. Prospección previa de <u>vegetación y fauna</u>. Identificación de **especies protegidas**.
- 2. Todos los cruces con <u>cursos hídricos</u> fuera de la época de freza, y **entre los meses de junio y septiembre**. Además colocar en todos ellos dispositivos de retención de arrastres aguas abajo para evitar el aumento de turbidez y realizar análisis de turbidez, pH y oxígeno disuelto.
- 3. <u>Bioingeniería</u> en el Rego de la Barranca SIN ESCOLLERA en taludes.
- 4. Superficie mínima de las campas de las <u>perforaciones dirigidas</u> del Masma, Ouro y Grande (LIC).

Aguas de Galicia (AG)

- 1. En el cruce de los cauces a cielo abierto, <u>no se deberá interrumpir el flujo</u> en ningún caso.
- 2. En todos los cruces con cursos hídricos se instalarán <u>a 100 m aguas abajo</u> del punto de cruce un sistema de retención de arrastres perpendicular al flujo.
- 3. Plantaciones de fresnos y alisos en el Rego de la Barranca.
- 4. Dejarse una <u>franja de servidumbre de 5 m</u> de ancho medidos a partir del borde ocupado por el agua.



Condicionados de las autorizaciones


Conservación de la Naturaleza (DGCN)

- 1. Realizar los cruces de los Ríos Masma, Grande y Ouro con <u>perforación dirigida</u>. El resto de cruces podrán realizarse en aéreo.
- 2. Las campas de perforación deberán situarse fuera de zona LIC.
- 3. Empleo de técnicas de bioingeniería en el Rego de la Barranca.

Patrimonio (DGPC)

Durante las obras, se identificó el antiguo vertedero de la fábrica de Sargadelos que no se había considerado en los estudios previos:

El cruce con el canal del molino existente, deberá realizarse con perforación horizontal.
 Excavación manual con metodología arqueológica (...).
 Se debe realizar un Proyecto de Actuación que deberá ser aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural.
 No se podrán realizar obras en el entorno hasta que concluyan las labores de arqueología.







Prospección de vegetación (DIA)

Identificación durante el replanteo de zonas de especial interés por la presencia de especies naturales de alto valor ambiental

1.- Sobre la propia traza

- Identificación y valoración de Hábitats Prioritarios.
- Balizado y señalización de los Hábitats representativos y con cierto valor.
- Vegetación de ribera. Se ha balizado respetando un ancho de 5 m en ambos márgenes.

2.- En el entorno

 Ante la posibilidad de una afección indirecta, se amplió el radio de prospección en entornos sensibles a la posible existencia de especies protegidas: WoodWaria radicans y Lycopodiella.

Principales actuaciones

Prospección de vegetación (DIA)






Cumplimiento del condicionado

Prospección de vegetación. Fuera de la traza

En la Cascada de San Estevo do Ermo, a unos 2km del trazado del gasoducto, se constató la existencia de la especie *WoodWaria radicans*.









Cumplimiento del condicionado Prospección de fauna (DIA). Anfibios



Identificación durante el replanteo de zonas de especial interés para la cría de anfibios.

Localización en el replanteo.



Balizamiento y señalización.



Identificación y Trasladol controlado.



Colocación de barreras.





Seguimiento de la eficacia.

Cumplimiento del condicionado

Prospección de fauna (DIA). Anfibios



En Foz (cerca del río Masma)






En pastizales encharcados próximos a arroyos.





Cumplimiento del condicionado Prospección de fauna (DIA). Anfibios





En Xove

V-309 W-3068 W-3060 V-305 V-30

- •El **sapo partero**, es una especie vulnerable según Lista roja de la UICN.
- •La rana Ibérica, catalogada como "casi amenazada".



Cumplimiento del condicionado Prospección de fauna. Avifauna



Identificación de rarezas en el entorno del gasoducto.















Cumplimiento del condicionado Prospección de fauna. Avifauna



Identificación de rarezas en el entorno.



En Arealonga, As Catedrais y Rinlo














Sólo en entre los meses de junio y septiembre.

Dificultades:

> 37 cruces en 4 meses a lo largo de 65 km. Supone más de 9 cruces al mes.





Se da la misma importancia a cauces de distinta entidad

Esta condición impide que haya continuidad de pista: afección a otros caminos aumentando el impacto sobre el entorno.







Sólo en entre los meses de junio y septiembre.

Posible Solución:

Solicitar anticipar el cruce de pequeños arroyos que permita realizar una pista continuada.

Esto requiere:

- 1. Informe favorable de Aguas de Galicia.
- 2. Informe favorable de DG Conservación de la Naturaleza.
- 3. Informe favorable de órgano Sustantivo.
- 4. Modificación de DIA.

Todo esto implica un periodo de tramitación >4 meses!!!!!


Resultado:

Se obtuvo el informe favorable de las administraciones autonómicas en el mes de mayo.....

Cumplimiento del condicionado

Cruce del río Alemparte















Análisis de parámetros de calidad de agua:

BLANCO (PREVIO A LO	S TRA	BAJOS)	COLOCACION DE LA VAINA				MEDIDAS TRAS LA RESTITUCION			
FECHA (*)	TURBIDEZ (FTU)	РН	O2 (mg/l)	FECHA (**)	TURBIDEZ (FTU)	PH	O2 (mg/l)	FECHA (***)	TURBIDEZ (FTU)	РН	O2 (mg/l)
	5,07	7,2	9	06-jun	8,8	7,2	9	23-oct	1,16	7,2	9,5

Cumplimiento del Condicionado





Como es un cauce que discurre por un LIC, se exige para su restauración emplear técnicas de bioingeniería.



Tras un fuerte temporal de lluvias y al no estar limpio el cauce aguas arriba, el rio se lleva las medidas creando nuevos meandros...

Cumplimiento del Condicionado





Solución:

Colocar escollera para sujetar el terreno e impedir el avance del meandro.

Como el condicionado de la DIA indica expresamente que no debe colocarse escollera, habría que solicitar modificación:

gasNatural

fenosa

Cumplimiento del Condicionado

gasNatural fenosa

Patrimonio





Hasta el 11 de agosto no se recibió autorización de Patrimonio al trazado del gasoducto en el entorno del Río Xunco, por afección a los BICs de Sargadelos. A continuación se iniciaron los trabajos de arqueología.

Conclusiones: Lecciones aprendidas

Conclusiones


gasNatural fenosa

Lecciones aprendidas

- Los tiempos administrativos no son compatibles con los tiempos en la obra.
- Es fundamental que se **realice un seguimiento** por parte de la empresa **durante toda la tramitación** del proyecto para conseguir un condicionado más flexible: aprovechar la oportunidad de la nueva Ley.
- > Tiene que existir implicación por parte de la Dirección de obra y del personal de la obra en los temas ambientales: **comunicación.**

La figura del coordinador ambiental debe existir en "ambos bandos" (contratista y promotor)


➤ El uso de los diagramas lineales de avance incorporando las variables ambientales ayuda a identificar puntos críticos de manera sencilla. Además, permite que todo el personal de la obra los conozca.





Restitución Ríos y arroyos













Restitución

gasNatural fenosa

Alguno ejemplos "Antes y después"











Muchas gracias





Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.

[©]Copyright Gas Natural SDG, S.A.

